

FACHADA NORTE - SECTOR EJECUTIVO		
UBICACION	PLANTA BAÑA - SECTOR EJECUTIVO	
FORMA DE ABRIR		
MARCO		
HOLLA		
HERRIJAKES	-	
ERRAZADURAS	-	
VIDRIO	LAMINADO 3 x 3	
CONTRAVIDRIO	ALUMINO	
PROTECCION	-	
TERMINACION	-	
OBSERVACIONES	LAMINA INTERIOR TONALIZADA COLOR GRIS CLARO	
FACHADA ESTE - SECTOR EJECUTIVO		
UBICACION	PLANTA BAÑA - SECTOR EJECUTIVO	
FORMA DE ABRIR		
MARCO		
HOLLA		
HERRIJAKES	-	
ERRAZADURAS	-	
VIDRIO	LAMINADO 3 x 3	
CONTRAVIDRIO	ALUMINO	
PROTECCION	-	
TERMINACION	-	
OBSERVACIONES	LAMINA INTERIOR TONALIZADA COLOR GRIS CLARO	
FACHADA SUR - SECTOR PUENTE	FACHADA SUR - SECTOR EJECUTIVO	FACHADA SUR - SECTOR EJECUTIVO
UBICACION	PLANTA BAÑA - SECTOR EJECUTIVO	PLANTA BAÑA - SECTOR EJECUTIVO
FORMA DE ABRIR		
MARCO		
HOLLA		
HERRIJAKES	-	-
ERRAZADURAS	-	-
VIDRIO	LAMINADO 3 x 3	LAMINADO 3 x 3
CONTRAVIDRIO	ALUMINO	ALUMINO
PROTECCION	-	-
TERMINACION	-	-
OBSERVACIONES	LAMINA INTERIOR TONALIZADA COLOR GRIS CLARO	LAMINA INTERIOR TONALIZADA COLOR GRIS CLARO
FACHADA OESTE - SECTOR EJECUTIVO		
UBICACION	PLANTA BAÑA - SECTOR EJECUTIVO	
FORMA DE ABRIR		
MARCO		
HOLLA		
HERRIJAKES	-	
ERRAZADURAS	-	
VIDRIO	LAMINADO 3 x 3	
CONTRAVIDRIO	ALUMINO	
PROTECCION	-	
TERMINACION	-	
OBSERVACIONES	LAMINA INTERIOR TONALIZADA COLOR GRIS CLARO	
UBICACION	PLANTA BAÑA - SECTOR EJECUTIVO	
FORMA DE ABRIR		
MARCO		
HOLLA		
HERRIJAKES	-	
ERRAZADURAS	-	
VIDRIO	LAMINADO 3 x 3	
CONTRAVIDRIO	ALUMINO	
PROTECCION	-	
TERMINACION	-	
OBSERVACIONES	LAMINA INTERIOR TONALIZADA COLOR GRIS CLARO	

